



SEOP
SECRETARÍA
DE OBRAS
PÚBLICAS

INFORME DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO (Actividad: Supervisión y Control de Obra).	
Clave y nombre de la Dependencia:	2111103103 - Secretaría de Obras Públicas.
Programa Presupuestario:	K010 - Infraestructura para el Bienestar Económico.
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C01.A05 - Supervisión y Control de Obra.
Indicador:	1103K010C01A05 - Número de Obras de Infraestructura Económica Supervisadas.
Método de Cálculo:	(No. de Obras de Infraestructura Económica Supervisadas. / No. de Obras de Infraestructura Económicas Supervisadas Programadas)*100
Trimestre reportado:	3er. Trimestre 2026
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://seop.qroo.gob.mx/seop/reportes-indicadores-fesippres/
Unidad Responsable del Indicador:	103-2206 - Subsecretaria de Obras.

(Datos de las Variables (Programado):

Variable del Indicador		Calendario de Metas Programado			
		JUL	AGO	SEP	Meta del Trimestre
Otro	No. de Obras de Infraestructura Económica Supervisadas.	1	1	1	3

Datos de las Variables (Ejecutado):

Variable del Indicador		Calendario de Metas Ejecutado				
		JUL	AGO	SEP	Nivel de Cumplimiento	semáforo
Otro	No. de Obras de Infraestructura Económica Supervisadas.	1	1	1	100.00%	

Descripción de los resultados:

Durante este periodo la Secretaría de Obras Públicas, como ejecutor de obras de infraestructura, través de la Subsecretaria de Obras y Dirección de Caminos y Vialidades, lleva a cabo mediante sus residentes la **Supervisión y control de obras de Infraestructura** de Caminos y Vialidades (Construcción, Modernización, Conservación,

[Handwritten signature and initials]

y Rehabilitación),. Para el presente trimestre se realizó la captura del avance trimestral del 01 de julio al 30 de septiembre de 2026, reportándose tres obras de Infraestructura supervisadas, (1 supervisión en el mes de julio, 1 supervisión en el mes de agosto y 1 supervisión en el mes de septiembre):

1. Rehabilitación del camino entronque a San José Segundo a San Felipe Berriozábal del km 4+000 al km 8+000, en la localidad de San Felipe Berriozábal, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. **(FOTO No. 1, FOTO y FOTO No. 2)**
2. Rehabilitación de calles de la localidad de Jesús González Ortega, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. **(FOTO No. 3 y FOTO No. 4)**
3. Rehabilitación de alcantarilla de la carretera Ucum – La Unión en el km 31+000 entre las localidades de Sabidos y Pucté, en la localidad de Pucté, municipio de Othón P. Blanco. **(FOTO No. 5 y FOTO No. 6)**

Beneficiando con estas obras de Infraestructura a un total de 5,618 habitantes en el Estado. Logrando un nivel de cumplimiento del 100% y alcanzando una semaforización en rango verde.

Anexos: Evidencia Fotográfica.



FOTO No. 1 Rehabilitación del camino entronque a San José Segundo a San Felipe Berriozábal del km 0+000 al km 4+000.



FOTO No. 1 Rehabilitación del camino entronque a San José Segundo a San Felipe Berriozábal del km 0+000 al km 4+000.






FOTO No. 3 Rehabilitación de calles de la localidad de Jesús González Ortega.



FOTO No. 4 Rehabilitación de calles de la localidad de Jesús González Ortega.



FOTO No. 5 Rehabilitación de alcantarilla de la carretera Ucum – La Unión en el km 31+000 entre las localidades de Sabidos y Pucté.




FOTO No. 6 Rehabilitación de alcantarilla de la carretera Ucum – La Unión en el km 31+000 entre las localidades de Sabidos y Pucté.

Elaboró	Revisó	Autorizó
---------	--------	----------


**M.A.N. MIGUEL ÁNGEL
GONZÁLEZ MARTÍN**
Jefe de Depto. de Evaluación de
Desempeño Programático


**ING. CAROLINA
SALDAÑA HERNÁNDEZ**
Directora de Caminos Y
Vialidades


**ING. KEYLA ESTEFANIA
REYES SOTO**
Subsecretaria de Obras